

RMA

Prijzen buiten garantie

Hardware type	Type defect	Omschrijving	Reparatiekosten 2025
Kassa terminal	Touchscreen defect	Het touchscreen reageert niet of reageert onnauwkeurig	€ 395,00
Kassa terminal	UTP poort defect / moederboord defect	Niet aan gaat / geen internet of slecht internet	€ 450,00
Kassa terminal	HDD / / bluescreen	Bluescreen / boot selectie	€ 105,00
Handhelds	Touchscreen defect	Het touchscreen reageert niet of reageert onnauwkeurig	€ 395,00
Hardware type	Type defect	Omschrijving	Reparatiekosten 2025
Pinterminal (incl. PAX, Castle)	Waterschade	schade met water/vocht	€ 340,00
Pinterminal (incl. PAX, Castle)	Mainboard	bijv geen beeld, niet aan gaat direct naar kleur oranje	€ 450,00
Pinterminal (incl. PAX, Castle)	Tamper	Tamper melding	€ 340,00
Pinterminal (incl. PAX, Castle)	Connectiviteit issues	geen/slecht internet verbinding	€ 175,00
Pinterminal (incl. PAX, Castle)	Touchscreen defect	Het touchscreen reageert niet of reageert onnauwkeurig	€ 320,00
Pinterminal (incl. PAX, Castle)	Toetsen defect	Het toetsen reageert niet of reageert onnauwkeurig	€ 320,00
Hardware type	Type defect	Omschrijving	Reparatiekosten 2025
Bonnenprinter	Electronica storing		€ 175,00
4G-router	Connectiviteit issues	geen/slecht internet verbinding	€ 265,00
4G-Koffer	Connectiviteit issues	geen/slecht internet verbinding	€ 300,00